

施設見学について

1. 基幹施設設備の概要

見学に先立ち、本学の電気・機械設備の概要を約 10 分程度説明いたします。

2. 案内するところ

共同溝、ボイラー室、中央監視室、発電機室、受水槽設備、特高受電設備など。

3. 参加者多数の場合

用意できるヘルメットの数が限られていますので、最大 25 名程度の班に分かれてご見学頂きます。

4. 注意すること

- ・服装は動きやすいもの、履物は歩きやすいものをご着用ください。
サンダル、ハイヒール履きなどの場合は、共同溝のご見学をご遠慮願っています。
- ・機械室、共同溝を歩く時は段差、突起物、水たまりなどに気をつけてください。
- ・共同溝見学時は、ヘルメットを用意しますので、各自できちんと装着願います。また、停電など不測の事態が生じた場合は、案内者の指示に従って行動願います。

共同溝は、平日のみ8:00～17:00の間で、1時間ごとに10分換気ファンの間欠運転で換気しています。(省エネ対策)

休日、夜間は換気ファンを停止していますので、酸欠の恐れがあり入構できません。